





CAUTION
AVERTISSEMENT
VORSICHT
PRECAUCIÓN
ATTENZIONE

MONKEY FAN MF020



Using oscillating function when the fan is leaning forward more than 15 degree result in damaging the motor and shorter the lifetime of your product.

EN



L'utilisation de la fonction oscillante lorsque le ventilateur penche vers l'avant de plus de 15 degrés endommage le moteur et raccourcit la durée de vie de votre produit.

FR

Die Verwendung der oszillierenden Funktion, wenn sich der Ventilator mehr als 15 Grad nach vorne neigt, führt zu einer Beschädigung des Motors und verkürzt die Lebensdauer Ihres Produkts.

DE

El uso de la función de oscilación cuando el ventilador se inclina hacia adelante más de 15 grados provoca daños al motor y una vida útil más corta de su producto.

SP

Usando la funzione oscillante quando il ventilatore si appoggia in avanti per più di 15 gradi, si rischia di danneggiare il motore e di ridurre la durata del prodotto.

IT